


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर
पत्रांक- 879 / ग्रा0अ0वि0 / अवर अभियन्ता(प्रा0) / 2023-24 दिनांक-01.9.23

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार संचान, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर की निरीक्षण आख्या दिनांक 28.08.2023 तथा निर्माण एजेंसी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर "सी0एच0एस0 गुरुकुलम स्कूल आराजी नं0-906, मेहरबान सिंह का पुरवा", कानपुर नगर का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मानकानुसार सुरक्षित है।

Agar
CHAIRMAN
CHS GURUKULAM
Moharajam, Meharban Singh Ka Purwa
Kanpur-208027

Shankar...
PRINCIPAL
CHS GURUKULAM
Moharajam, Meharban Singh Ka Purwa
Kanpur-208027


अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-कानपुर नगर
अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-कानपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी / अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

| क्र०सं० | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु | जांच आख्या |
|---------|---|------------------------------|
| 1. | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है? | हाँ |
| 2. | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है? | हाँ |
| 3. | क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है? | नहीं |
| 4. | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी०) है? | नहीं |
| 5. | क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है? | हाँ |
| 6. | क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेटबैक में पार्किंग तो नहीं है | समुचित व्यवस्था है, नहीं है। |
| 7. | क्या भवन का ओरिएंटेशन ऐसा है कि पर्याप्त हवा का सर्कुलेशन है? | हाँ |
| 8. | क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है? | हाँ |
| 9. | क्या भवन की छत R.C.C.की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी? | हाँ R.C.C. की बनी है। |
| 10. | क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है? | नहीं |
| 11. | क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0) है? | हाँ |
| 12. | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री वॉल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है? | हाँ |
| 13. | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है? | हाँ नहीं किया गया। |
| 14. | क्या कक्ष में न्यूनतम 2 दरवाजे हैं? | हाँ |
| 15. | क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० एवं ऊँचाई 2.0 मी०) है? | हाँ |
| 16. | क्या विद्यालय भवन यदि 2 मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम 2 स्टेयर केस जीने का प्रावधान है | हाँ |
| 17. | क्या 1 मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा रायजर 150 मिमी० है? | हाँ |

CHAIRMAN
CHS GURUKULAM
Mohampuram, Meharban Singh Ka Purwa
Kanpur-208027

PRINCIPAL
SUSMITHA
10/10/2020

| | | |
|-----|--|-----|
| 18. | क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं? | हाँ |
| 19. | क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फॉयर फाइटिंग एप्लायंसेस (First and Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है? | हाँ |
| 20. | क्या विद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है? | हाँ |
| 21. | क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है? | हाँ |

प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त बिन्दुओं की जांच करने पर पाया गया कि संस्था सी0एच0एस0 गुरुकुलम् स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड/2005 के मानक एवं शर्तों के अनुरूप पाया गया है।

अधिसासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-कानपुर नगर
अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-कानपुर

Agar
CHAIRMAN
CHS GURUKULAM
Mohappuram, Meharban Singh Ka Purwa
Kanpur-208027

Shankar
PRINCIPAL
CHS GURUKULAM
Mohappuram, Meharban Singh Ka Purwa
Kanpur-208027